


ШКАФ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШТР10-3

М1,5



Примечание.

1. Шкаф трансформаторный распределительный (ШТР10-Х) заземлить проводом ПВ1-2,5 кв. мм.
2. Трансформаторы ТГА-10 заземлить на контур шкафа.
3. Кабель МРМПЭ 2x1,2 заземлить на контур шкафа.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечание
1	ЩМП-4.4.1-0 36, УХЛ3, IP31, ИЭК (УКМ40-461-31)	Металлический шкаф 400x600x150мм	1		
2	ТГА-10	Трансформатор радиофикации 120/15В	3		
3		Хомут пружинный 58-62мм	3		
4	ТВ(ТВС)-2503	Блок клеммный ТВ(ТВС) на 3 пары 2,5 кв. мм	1		
5	ТВ(ТВС)-2506	Блок клеммный ТВ(ТВС) на 6 пар 2,5 кв. мм	1		
6	PG21, ИЭК (YSA20-18-21-54-K41)	Сальник 15-25мм	3		